บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๑๕๗๕ **วันที่** ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. เรื่องทั่วไป
   - ๑.๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ
   - ๑.๒ มีเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน จำนวน ๑ เรื่อง
     - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เรื่อง
     - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ เรื่อง

๒. เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต
   - ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกรียงไกร วงษ์อุดม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

.....

.....

(นางสาวไพริน จันทร์สิงห์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

.....

.....

(นางรุ่งมณี ไวท์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.หัวหว้า

.....

.....

(นางสมสมัย พิลาแดง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นปลัด อบต.หัวหว้า

.....

.....

(นายอัครพนธ์ ยืนยิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นนายก อบต.หัวหว้า

.....

.....

(นายสุรชัย ทนสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ทะเบียนคุมคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	เลขที่รับ	หนังสือรับวันที่	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	๕/๒๕๖๙	๑/๙/๒๕๖๙	จังหวัดปราจีนบุรี	ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตประกอบการ อุตสาหกรรม ๓๐๔	ดำเนินการแล้ว	

สรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นเรื่อง	จำนวน
๑	งานด้านสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค	-
๒	งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	-
๓	งานตัดต้นไม้ - กิ่งไม้	-
๔	งานด้านสาธารณสุข	๑
๕	งานด้านถนนชำรุด/เป็นหลุม	-
๖	งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-
๗	งานด้านอื่นๆ	-
รวมทั้งหมด		๑

☑ สำนักปลัด.....
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ กองสาธารณสุข
☐ ตรวจสอบภายใน
☐ อื่นๆ.....

ด่วนที่สุด

ที่ ปจ ๐๐๑๗.๑/ ๒๐๑๐๙

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เลขที่รับ 5 / 69
วันที่ 1 / 9 / 69
เวลา.....น.

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓๐๔

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเน่าเสีย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอศรีมหาโพธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ กำนันตำบลศรีมหาโพธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ตำบลศรีมหาโพธิ และผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓๐๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเน่าเสียในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓๐๔ พบว่า มีน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นตามลำราง อ่างเก็บน้ำ และแอ่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓๐๔ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ สิ่งมีชีวิต ตลอดจนประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นวงกว้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓๐๔ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสระมรกต (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ขอให้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพันธ์ ดีอ่อน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ damrongtham.prachin@gmail.com

"ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ดงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี"

☐ นักปลัด.....
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☑ กองสาธารณสุข
☐ ตรวจสอบภายใน
☐ อื่นๆ.....

ที่ IP7-E69_09CO-13

304 INDUSTRIAL PARK 7 CO.,LTD.
106 MOO 7, THATOOM, SRIMAHAPHOTE
PRACHINBURI 25140, THAILAND
TEL: (+6637) 274-246

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด
106 ม. 7, ตำบลทุ่ม, อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+6637) 274-246

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
รับที่ 3615
วันที่ 9 / 69
เวลา.....น.

วันที่ 16 กันยายน 2569

เรื่อง ขอชี้แจงระบบการจัดการน้ำพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนผังการใช้ประโยชน์โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนเลขที่ 10250192125663
3. ผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อหน่วงน้ำฝน
4. แผนการแก้ไขระยะยาว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 314/69
วันที่ 17 / 9 / 69
เวลา.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3 ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด (**"โครงการฯ"**) กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพบน้ำสีดำภายในพื้นที่โครงการฯ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว โดยได้เร่งตรวจสอบและแก้ไขพร้อมประสารงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันเหตุดังกล่าว

โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. ตามผังการใช้ประโยชน์โครงการฯ มีพื้นที่รวมทั้งหมดจำนวน 4,480-2-93.2 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 3,243-1-66 ไร่ พื้นที่พาณิชยกรรม 149-0-94.7 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค 590-3-47.8 ไร่ พื้นที่สีเขียว 144-2-78.8 ไร่ และพื้นที่แนวกันชน 352-1-79 ไร่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. โครงการฯ มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10250192125663 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตั้งตำแหน่งโฉนดเลขที่ 7751 และ 7524 ความสามารถในการบำบัดที่จำนวน 31,800 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันเปิดดำเนินการที่จำนวน 15,900 ลบ.ม./วัน (จุดที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
3. พื้นที่โฉนดเลขที่ 7791 จำนวน 32-0-44 ไร่ กำหนดเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคของโครงการฯ ระบุเป็นบ่อหน่วงน้ำฝน ซึ่งทำหน้าที่ในการรับน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการฯ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ประมาณ 23 ไร่ ความสามารถในการรับน้ำประมาณ 120,000 ลบ.ม. (จุดที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
4. ขอชี้แจงประเด็นสีน้ำ และกลิ่นจากบ่อหน่วงน้ำฝนดังกล่าว เนื่องจากบ่อมีขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างมาก ทำให้อัตราการระบายออกไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำเข้า จึงเป็นสาเหตุให้น้ำเป็นสีดำและมีกลิ่น เดิมโครงการฯ มีการสูบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไปแปลง 112 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการฯ เอง และมีการปั้นคันดินรอบแปลงความสูงเฉลี่ย 1 เมตร ทั้งนี้โครงการฯ ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำฝน พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำเนาถูกต้อง

304 INDUSTRIAL PARK 7 CO.,LTD.
106 MOO 7, THATOOM, SRIMAHAPHOTE
PRACHINBURI 25140, THAILAND
TEL : (+6637) 274-246

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด
106 ม. 7, ต.ท่าตูม, อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+6637) 274-246

5. แผนการแก้ไขระยะสั้น โครงการฯ ได้หยุดการระบายจากบ่อหน่วงน้ำฝนไปแปลง 112 ไร่ (จุดที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสูบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนกลับเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการฯ ทั้งหมด ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน คาดการณ์แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยปัจจุบันโครงการฯ ได้ปิดท่อระบายน้ำ ซ่อมคันดิน และเริ่มดำเนินการสูบน้ำกลับเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคันดิน จุดท่อลอดต่างๆ ทุกวัน
6. แผนการแก้ไขระยะยาว โครงการฯ มีแผนขุดบ่อหน่วงน้ำฝนส่วนเพิ่ม (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน เริ่มดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2569 แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 และก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนทั้งโครงการฯ แผนเริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2569 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2570 ใช้ระยะเวลาประมาณ 120 วัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ประกอบกับบริเวณรอบบ่อบางจุดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำ มีบริเวณกว้าง ทำให้อาจจะยังคงมีน้ำสะสมอยู่ในบางจุด ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงและจัดการสภาพพื้นที่ โดยจะนำเครื่องจักรเข้าปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยเร็ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการ และคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ จะติดตามตรวจสอบบริเวณที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อนิวัตติ์ เอกา)
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด

สำเนาถูกต้อง


304 INDUSTRIAL PARK 7 CO.,LTD.
106 MOO 7, THATOOM, SRIMAHAPHOTE
PRACHINBURI 25140, THAILAND
TEL : (+6637) 274-246

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด
106 ม. 7, ต.ท่าตูม, อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+6637) 274-246

รูปการแก้ไขระยะสั้น



การปิดกั้นท่อลอด




การติดตั้งปั๊มและสูบเข้าโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง



การซ่อมคันดินรอบบ่อหน่วง

สำเนาถูกต้อง



ที่มา : บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด, 2568

ร่างเท่านั้น

<<กลับหน้าสารบัญ

รูปที่ 2.2.3-5 : ผังแม่บทของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

"คำเตือน : กรณีการประกอบกิจการฯอาจจะก่อให้เกิดมลพิษรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง จะถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงานทันที จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงโรงงานได้"

ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
10250192125663

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (กกอ.)02-115 / 2566 กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

อนุญาตให้ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่ 106 ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ 7 ตำบล / แขวง ท่าตูม อำเภอ / เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

ชื่อโรงงาน บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101

ประกอบกิจการ โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณ 31,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

กำลังเครื่องจักร -2,065.50- แรงม้า จำนวนคนงาน -9- คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 7751 ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ 8 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง หัวหว้า

อำเภอ / เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด -365- วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีรายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 2
(2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต	แสดงไว้ในลำดับที่ 3
(3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน	แสดงไว้ในลำดับที่ 4
(4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 5
(5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย	แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	แสดงไว้ในลำดับที่ 7
(7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน	แสดงไว้ในลำดับที่ 8
(8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี	แสดงไว้ในลำดับที่ 9
(9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร	แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม
3-101-4/66ปจ

ลงชื่อ ( ) ผู้อนุญาต

(นายพชร ยิ่งเจริญ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำเนาถูกต้อง

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

รายงานเลขที่ : 2026/08/314

ชื่อลูกค้า : บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด

ที่อยู่ : 106 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ตัวอย่างเลขที่ : 2026/08/314 วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/08/2026

เวลาเก็บตัวอย่าง : 14.27 น. วันที่รับตัวอย่าง : 04/08/2026

สถานที่เก็บตัวอย่าง : บ่อหน่วงน้ำฝน เฟส3 วันที่วิเคราะห์ : 4-11/08/2026

วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	Standard*
pH	-	Electrometric Medthod	6.9	5.0-9.0
Salinity	ppt	Electrometric Medthod	0.97	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	969	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	19	-
COD	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method	57	-
Copper	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma (ICP) method	< 0.006	≤ 0.1

ลักษณะตัวอย่าง : สีเหลือง ความขุ่นน้อย ตะกอนขนาดเล็ก แขวนลอย ไม่มีกลิ่น

หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 23rd Edition,2017 ออกโดย APHA - AWWA - WEF.

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2537 มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

อนุมัติโดย : .....

(นางสาววิไลรัตน์ เกียรติธนชัย)

Lab Manager


รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปตัดลอกหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

สำเนาถูกต้อง

304 INDUSTRIAL PARK 7 CO.,LTD.
106 MOO 7, THATOOM, SRIMAHAPHOTE
PRACHINBURI 25140, THAILAND
TEL : (+6637) 274-246

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด
106 ม. 7, ต.ท่าตูม, อ.ศรีมหาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+6637) 274-246

แผนการแก้ไขระยะยาว



สำเนาถูกต้อง